


Geologisk befaring av deler av Kyststien ved Faratangen

Dette er en sammenfatning av en uformell geologisk undersøkelse utført av Ragni Osvik Gurrik som var på besøk på en hytte i Vestre Faratangen. Befaringen ble gjort onsdag 08.07.2026. Den ble utført uten det feltutstyret som ville vært naturlig ved en formell undersøkelse.

Basert på observasjonene anbefales det at det utføres en tilstandsvurdering av berget på nordsiden av veien som går til parkeringsområdet til Vestre Faratangen, langs parkeringsplassen, og starten på selve Kyststien. Ved besøk på en av hyttene i området ble det observert flere åpne sprekker og løse blokker flere steder langs Kyststien i området fra veien til parkeringsområdet og ned mot strandsonen mot sørvest. Figuren nedenfor viser området som ble undersøkt.



Figur 1. Oversikt over området som ble vurdert (hentet fra norgeskart.no).

I det aktuelle området ble det bl.a. observert en seksjon med svært oppsprukket bergmasse ved tilkomsten til en av de nærliggende eiendommene, der det ble observert flere løse steinblokker, åpne sprekker og vegetasjon som vokser ut av sprekken. Her ble det observert et større tre som vokser på toppen av deler av det oppsprukne berget, der treet lener delvis ut mot stien (se Figur 2). Dersom dette treet skulle velte ut i stien, f.eks. som følge av uvær, vil det være en risiko for at steinblokker og annet løst materiale kan løsnes og falle ut i veien. Her fremstår den store blokken plassert bak treet som størst risiko, ettersom denne blokken kan forårsake større skade dersom den skulle falle ut i veien. Ettersom veien benyttes av både turgåere og kjøretøy, anbefales det å fjerne løse blokker i dette området og at området sikres tilstrekkelig mot potensielt nedfall av stein. Det anbefales også å fjerne/beskjære vegetasjon som vokser ut av sprekken.



Figur 2. Oppsprukket berg, løse steinblokker og vegetasjon langs veien til parkeringsområdet.

Lengre sørvest ved eiendommen til en av grunneierne er det en høy bergskrent langs stien, der det ble observert store blokker både på toppen og lengre ned i bergskrenten. Ettersom den aktuelle stien, som er en del av Kyststien, benyttes av et stort antall mennesker (både grunneiere og besøkende) for tilkomst til både hytteområder og strandsonen, kan disse blokkene utgjøre en risiko for forbipasserende dersom de løsriveres og faller ned på stien (se Figur 3 og Figur 4).

Bergskrenten ble observert fra bakkenivå, og det var derfor ikke mulig å sjekke graden av oppsprekking på toppen av bergskrenten eller kontrollere hvorvidt blokkene på toppen ligger stabilt. Videre ble berget kun observert fra selve stien, og berget ved de nærliggende eiendommene ble derfor ikke undersøkt.



Figur 3. Oppsprukket berg langs Kyststien.




Figur 4. Nærbilde at steinblokker på toppen av bergskrenten langs Kyststien.

Ved gjerdet som markerer grensen mellom parkeringsområdet og Kyststien ble det observert større blokker nærmere bakkenivå som fremstår som ustabile. Figur 5 og Figur 6 viser de aktuelle blokkene, der den overliggende blokken ser ut til å gå lengre inn i terrenget enn de underliggende blokkene. De underliggende blokkene ser ut til å ha begrenset støtte fra omkringliggende bergmasse, og det kan derfor ikke utelukkes at disse blokkene på et tidspunkt løsrives og faller ned. Ettersom den overliggende blokken ser ut til å støttes delvis opp av de underliggende blokkene, kan det ikke garanteres at den overliggende blokken blir værende dersom de underliggende blokkene raser ut. Videre ser det ut til at det har rast ut noen mindre steinblokker tidligere, hvilket videre indikerer at det kan være en risiko for ytterligere utrasing. Tilstanden til disse blokkene ble diskutert med en av grunneierne i området, som også uttrykte bekymring for de aktuelle steinblokkene. Videre kunne grunneier bidra med bilder fra vinterstid som viser isdannelse langs sprekkene ved de aktuelle steinblokkene (se Figur 6). Dette indikerer at vann kan trenge gjennom sprekkene i området, hvilket kan medføre en fare for frostsprengning. Videre ble det observert vegetasjon som vokser ut av flere sprekker i bergmassen, hvilket utgjør en risiko for rotsprengning.



Figur 5. Steinblokker i bergskrenten langs Kyststien.



Figur 6. Steinblokker i bergskrenten langs Kyststien. Bildet er tatt om vinteren, og viser at vann fra sprekker har frosset til is.



Figur 7. Oppsprukket berg langs eiendommen til en av grunneierne i området.



Figur 8. Oppsprukket berg og vegetasjon som vokser ut fra sprekker.

Grunnet risikoen for nedfall av stein langs deler av Kyststien, anbefales det å utføre en tilstandsvurdering av berget langs hele stien. Det anbefales også å utføre rensk av området på toppen av bergskrenten, fjerning av løse blokker, samt fjerning/beskjæring av vegetasjon som vokser ut av sprekker. Det anbefales også å utføre en tilstandsvurdering av berget ved parkeringsområdet og langs veien til parkeringsområdet for å sikre området mot potensiell utrasing av steinblokker og annet løst materiale. Videre anbefales det også å utføre en tilstandsvurdering av bergmassen ved de ulike eiendommene i det aktuelle området, ettersom det ikke kan utelates at det finnes løse blokker og ustabile områder i bergmassen langs eiendommene.